

X6

Limpiar la máquina

Duración estimada 20 min

Material necesario:
 Pastillas de limpieza de 3 fases
 Bolsa de 25 uds (Art. 25045)



Bolsa de 6 uds (Art. 24225)



⚠
 Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo X6». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

«Indicación en el visualizador»



Condición previa:
 «Limpiar la máquina»



«Limpieza»




«Vaciar el depósito de posos»



«Limpieza»



«Máquina limpiando»
 «Introducir pastilla»



«Máquina limpiando»
 «Vaciar el depósito de posos»

